

DIXELL KÓD MAGYARÁZAT

DIXELL __ CX - A B C D E

A: Táp: 0 = 12V ac/dc (ac= egyenáram; dc= váltóáram)
1 = 24V ac/dc
2 = 24V ac
3 = 9÷40Vdc
4 = 110Vac
5 = 230Vac

B: Érzékelő: P = PTC
N = NTC
S = Pt 100 (csak a XR30/75CX)

C:	Berregő	X-REP TTL csat.	RS 485 csat.
0	Nincs	Nincs	Nincs
1	Van	Van	Nincs
2	Nincs	Nincs	Nincs
3	Van	Van	Nincs
4	Nincs	Nincs	Van
5	Van	Nincs	Van
6	Nincs	Van	Van
7	Van	Van	Van

D: Mértékegység:			RTC (valós óra)
C	°C		Nincs
F	°F		Nincs
H	°C	Fűtés csak XR10CX	Nincs
L	°F	Fűtés csak XR10CX	Nincs
I	°C		Van
M	°F		Van

E: Kompressor kimenet:		Csatlakozás
0	8A	Csavaros
1	20A	Csavaros
3	16A	Csavaros
6	8A	Gyors
7	20A	Gyors
8	16A	Gyors